




PEX1. saibro




PEX2. betuminoso




PEX3. calçada de vidroço 10x10cm (viário e pedonal)



PEX4. calçada de vidroço 5x5cm (pedonal)




PEX5. calçada irregular de calcário



PEX6. lajes de pedra

SUPERFÍCIES EXISTENTES

- PEX1. saibro
- PEX2. betuminoso
- PEX3. calçada de vidroço 10x10cm (viário e pedonal)
- PEX4. calçada de vidroço 5x5cm (pedonal)
- PEX5. calçada irregular de calcário
- PEX6. lajes de pedra
- PEX7. lajetas de pedra calcária
- PEX8. pavimento em betonilha




MOB1. bancos de jardim



MOB2. protectores de cunhais em pedra calcária



Largo do Rossio, cobertura do poço, no tardoz do fontanário



CEX3. muro de betão rebocado e pintado para definição de floreiras e CEX6. soleira em betão pintado



CEX1. lancil de calcário com 12cm de espessura e CEX5. patim em betão capeado a pedra calcária/tijoleira na soleira



CEX6. soleiras e rampas de acesso a garagem em betão

- MUROS, CONTENÇÕES, SOLEIRAS EXISTENTES
- CEX1. lancil de calcário com 12cm de espessura
 - CEX2. muro de pedra da região argamassada
 - CEX3. muro de betão rebocado e pintado
 - CEX4. pedra calcária na soleira
 - CEX5.patim em betão capeado a pedra calcária/tijoleira na soleira
 - CEX6. soleiras e rampas de acesso a garagem em betão

cliente

MUNICÍPIO DE TOMAR
Gabinete de Projeto e Acompanhamento "TomarPlano"

**TOMAR**
CIDADE TEMPLÁRIA

projecto

REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO ROSSIO
Cem Saldos
Tomar, Portugal
arquiteto paisagista

BALDIOS
ARQUITECTOS PAISAGISTAS
www.baldios.pt
info@baldios.pt | +351 915 704 180
Praça da Ribeira Nova 6, 1º2º, 1200-374 Lisboa

fase

Estudo Prévio
revisão 00
data
Outubro 2019

disciplina

Arquitectura
Paisagista

titulo

CARACTERIZAÇÃO
superfícies existentes

numero

05

escalas

1:500

1